Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 06:02

Link do produktu: https://tachoparts.eu/modul-impulsu-canm8-cannect-z-magistrali-can-interfejs-impulsowy-predkosci-magistrali-can-p-5426.html



MODUŁ impulsu CANM8 Cannect z magistrali CAN (Interfejs impulsowy prędkości magistrali CAN)

Numer katalogowy	**CANM8**

Opis produktu

CANM8 CANNECT PULSE to interfejs magistrali CAN przeznaczony do przesyłania kwadratowego sygnału impulsowego prędkości z pojazdów wyposażonych w instalację magistrali CAN.

		Migające czerwone światło: wyszukiwanie informacji o magistrali CAN.
		Ciągły czerwony: Dane CAN odebrane, ale pojazd nie został jeszcze zidentyfikowany.
		Ciągły zielony: dane CAN odebrane i typ pojazdu rozpoznany.
		Migające zielone światło: wykryto prędkość pojazdu.
CZERWONY	>	Podłączyć za pomocą bezpiecznika 5A do STAŁEGO źródła zasilania **12 V.**
CZARNY	>	Podłącz do dobrego punktu **UZIEMIENIA** podwozia .
BIAŁY	>	Podłączenie CAN HI: Przewód **CAN HI** pojazdu .
NIEBIESKI	>	Połączenie CAN LO: Przewód **CAN LO** pojazdu .
ZIELONY	>	Wyjście sygnału prędkości: impulsowe 12 V (1 Hz = ok. 1 MPH).

Alfa Romeo

147 2002 -
156 2002 -
159 2006 -
Brera 2006 -
Giulietta 2010 -
GT 2004 -
MiTo 2008 -

Aston Martin

DB9 2004 -
Vantage 2006 -

Audi

A1 (8X) 2010 -
A3 (8P) 2003 -
A3 (8V) 2012 -
A4 (8E) 2004 -
A4 (8K) 2009 -
A4 (8W) 2016 -
A5 (8T) 2007 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

A5 (F5) 2016 -
A6 (4F) 2004 -
A6 (4G) 2011 -
A7 (4G) 2011 -
A8 (4E) 2003 -
A8 (4H) 2010 -
Q3 (8U) 2011 -
Q5 (8R) 2008 -
Q5 (FY) 2017 -
Q7 (4L) 2006 -
Q7 (4M) 2015 -
R8 (8N) 2007 -
TT 2002 -
TT (8J) 2007 -
TT (FV/8S) 2014 -

Bentley

Bentayga 2016 -

BMW

1 Series (E87) 2004 -
1 Series (F20) 2011 -
2 Series (F22/F45/F46) 2014 -
3 Series (E Platform) 2005 -
3 Series (E Platform) 2008 -
3 Series (F30) 2012 -
4 Series (F32/F33) 2013 -
5 Series (E60/E61) 2003 -
5 Series (F10/F11) 2010 -
6 Series (E63/E64) 2004 -
6 Series (F12/F13) 2011 -
7 Series (E65) 2004 -
7 Series (F01/F02) 2008 -
GS1200R (BIKE) 2014 -
i3 2014 -
R1200R (BIKE) 2014 -
X1 (E84) 2009 -
X2 2016 -
X3 (E83) 2003 -
X3 (F25) 2011 -
X4 (F26) 2014 -
X5 (E53) 2003 -
X5 (E70) 2007 -
X5 (F15) 2013 -
X6 (E71) 2008 -
X6 (F12) 2014 -
Z4 (E85) 2003 -
Z4 (E89) 2009 -

Buick

Enclave 2008 -

Chevrolet

Aveo 2011 -
Camaro 2009 -
Captiva 2007 -
Colorado 2010 -
Cruze 2010 -
Epica 2006 -
Escalade 2006 -
HHR 2006 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Malibu 2008 -
Orlando 2009 -
Sonic 2011 -
Spark 2009 -
Volt 2011 -

Chrysler

300C 2004 -
300C 2011 -
Cherokee 2014 -
Country 2008 -
Grand Cherokee 2005 -
Grand Cherokee 2011 -
Jeep Wrangler 2007 -
Town 2008 -
Voyager 2008 -

Citroen

Berlingo 2003 -
Berlingo 2008 -
C1 2014 -
C2 2003 -
C3 2002 -
C3 2010 -
C3 2016 -
C4 2005 -
C4 2010 -
C4 Cactus 2014 -
C5 2004 -
C5 2008 -
C8 2003 -
C-Crosser 2007 -
Dispatch 2007 -
Dispatch 2016 -
DS3 2010 -
DS4 2011 -
DS5 2012 -
Jumper 2006 -
Jumper 2011 -
Jumper 2014 -
Jumpy 2008 -
Nemo 2007 -
Relay 2006 -
Relay 2011 -
Relay 2014 -
Xsara Picasso 2004 -
Zero 2010 -

Dacia

Dokker 2013 -
Duster 2010 -
Lodgy 2012 -
Logan 2005 -
Logan 2013 -
Sandero 2008 -
Sandero 2013 -

Dodge

Caliber 2007 -
Caravan 2009 -
Challenger 2008 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Challenger 2011 -
Charger 2006 -
Charger 2011 -
Charger 2015 -
Dart 2013 -
Durango 2009 -
Journey 2008 -
RAM 2009 -

Fiat

500 2008 -
500L 2013 -
500X 2013 -
Brava 2007 -
Bravo 2007 -
Croma 2005 -
Doblo 2001 -
Doblo 2012 -
Ducato 2002 -
Ducato 2006 -
Ducato 2010 -
Ducato 2014 -
Fiorino 2008 -
Freemount 2012 -
Grande Punto 2006 -
Multipla 1.9 JTD 2004 -
Panda 2015 -
Punto 2003 -
Punto 2012 -
Punto Evo 2009 -
Qubo 2007 -
Scudo 2007 -
Sedici 2006 -
Stilo 2002 -
Talento 2014 -
Tipo 2016 -

Ford

B-Max 2012 -
C-Max 2003 -
C-Max 2011 -
Escape 2008 -
Expedition 2007 -
F-150 2006 -
F-150 2015 -
F-250 2006 -
F-350 2010 -
Fiesta 2004 -
Fiesta 2008 -
Fiesta (Facelift) 2013 -
Focus 2005 -
Focus 2011 -
Focus 2016 -
Fusion 2004 -
Galaxy 2006 -
Galaxy 2015 -
KA 2008 -
Kuga 2009 -
Kuga 2013 -
Mondeo 2002 -
Mondeo 2007 -
Mondeo 2015 -
Mustang 2005 -
Mustang 2009 -
Ranger 2012 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Ranger 2016 -
S-Max 2006 -
Transit (Euro 4) 2007 -
Transit (Euro 5) 2012 -
Transit Connect 2007 -
Transit Connect 2014 -
Transit Courier 2014 -
Transit Custom 2013 -
Transit Custom (Bluetec) 2013 -

GMC

Canyon 2007 -
Yukon Denali 2007 -

HGV

All J1938 Vehicles -

Honda

Accord 2003 -
Accord 2008 -
Accord 2012 -
Civic 2006 -
Civic 2012 -
Civic 2016 -
CR-V 2007 -
CR-V 2012 -
CR-V 2016 -
CR-Z 2010 -
Element 2006 -
Freed 2008 -
FR-V 2006 -
Insight 2008 -
Jazz 2008 -
Jazz 2011 -
Odyssey 2004 -
Stepwagon 2006 -

Hummer

H2 2008 -

Hyundai

Accent 2006 -
H1 CRDi 2008 -
H350 2014 -
i10 2013 -
i10 2018 -
i20 2008 -
i20 2014 -
i30 2007 -
i30 2012 -
i30 2017 -
i40 2011 -
i800 2011 -
iLoad 2011 -
Ioniq 2016 -
IX20 2010 -
IX35 2010 -
IX55 2008 -
Kona 2017 -
Santa Fe 2006 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Santa Fe 2012 -
Solaris 2010 -
Sonata 2004 -
Sonata 2005 -
Tucson 2006 -
Tucson 2016 -
Veloster 2011 -

Infiniti

FX35 2005 -
FX45 2005 -

Isuzu

D-Max 2006 -
D-Max 2012 -

Iveco

Daily 2006 -
Daily 2011 -
Daily 2014 -

Jaguar

F-Pace 2016 -
S-Type 2004 -
XE 2015 -
XF-Type 2008 -
XJ6 2003 -
XJ8 2003 -
XK-R 1996 -
XK-R 2009 -
X-Type 2001 -

Jeep

Cherokee 2001 -
Cherokee 2008 -
Cherokee Latitude 2014 -
Commander 2006 -
Compass 2007 -
Grand Cherokee 2005 -
Grand Cherokee 2010 -
Patriot 2007 -
Renegade 2013 -
Wrangler 2007 -

Kawasaki

ZZR1400 2012 -

Kia

Carens 2006 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Carens 2013 -
Carnival 2009 -
Cee'd 2006 -
Cee'd 2009 -
Cee'd 2012 -
Cerato 2004 -
Magentis 2006 -
Niro 2016 -
Optima 2006 -
Optima 2012 -
Optima 2016 -
Picanto 2004 -
Picanto 2008 -
Picanto 2011 -
Pro Cee'd 2008 -
Pro Cee'd 2013 -
Rio 2005 -
Rio 2011 -
Sedona 2009 -
Sorento 2006 -
Sorento 2009 -
Soul 2009 -
Sportage 2004 -
Sportage 2010 -
Sportage 2015 -
Stonic 2017 -
Venga 2010 -

Lamborghini

Gallardo 2005 -

Lancia

Delta 2008 -
Musa 2004 -
Thema 2011 -
Ypsilon 2003 -
Ypsilon 2010 -

Land Rover

Defender 2006 -
Discovery 3 2004 -
Discovery 4 2010 -
Discovery 5 2017 -
Discovery Sport 2014 -
Evoque 2012 -
Freelander 2000 -
Freelander 2 2007 -
Freelander 2 2013 -
Range Rover 2002 -
Range Rover 2010 -
Range Rover 2013 -
Range Rover Sport 2005 -
Range Rover Sport 2010 -
Range Rover Sport 2014 -
Range Rover Velar 2017 -

LDV

Maxus V80 2011 -

Lexus

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

CT 2011 -
GS 2005 -
IS 250 2006 -
LS 2006 -
RX 2003 -
RX 350 2009 -
RX 400H 2009 -
Scion XB 2008 -

Mazda

2 2003 -
2 2007 -
2 2014 -
3 2003 -
3 2010 -
3 2014 -
5 2005 -
5 2010 -
6 2002 -
6 2008 -
6 2012 -
BT-50 2007 -
BT-50 2011 -
CX-3 2016 -
CX-5 2012 -
CX-7 2007 -
CX-9 2009 -
Demio 2005 -
MPV 2004 -
MX-5 2006 -
RX-8 2004 -

Mercedes

A Class (168) 1997 -
A Class (169) 2005 -
A Class (176) 2012 -
Actros 2003 -
B Class (245) 2005 -
B Class (246) 2011 -
C Class (203) 2000 -
C Class (203) 2004 -
C Class (204) 2007 -
C Class (204) 2011 -
C Class (205) 2014 -
CL (216) 2006 -
CLA (117) 2013 -
CLK (209) 2002 -
CLS (219) 2004 -
CLS (218) 2011 -
E Class (210) 2000 -
E Class (211) 2002 -
E Class (211) 2006 -
E Class (207) 2009 -
E Class (212) 2009 -
E Class (212) 2013 -
E Class (213) 2016 -
Econic II 2007 -
G Class (463) 2006 -
GL Class (164) 2006 -
GL Class (166) 2012 -
GLA (156) 2014 -
GLE Coupe 2015 -
GLK (204) 2008 -
GLS 2008 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

M Class (163) 1998 -
M Class (164) 2005 -
M Class (166) 2011 -
R Class (251) 2006 -
S Class (220) 1998 -
S Class (221) 2005 -
S Class (222) 2013 -
SL Class (230) 2001 -
SLK (171) 2004 -
SLS AMG 2009 -
Sprinter (901/2/3/4) 2000 -
Sprinter (906) 2006 -
Sprinter (906) 2013 -
V Class 2014 -
Vaneo (414) 2000 -
Viano 2003 -
Viano 2010 -
Vito 3 2004 -
Vito 4 2010 -
Vito 5 2014 -

MG

6 DTi 2011 -

Mitsubishi

ASX 2010 -
Canter 2005 -
Colt 2004 -
Colt 2009 -
Fuso Canter 2006 -
Grandis 2004 -
i-Miev 2010 -
L200 2006 -
L200 2012 -
L200 2016 -
Lancer 2008 -
Outlander 2003 -
Outlander 2007 -
Outlander 2012 -
Pajero 2012 -
Shogun 2012 -
Space Star 2013 -

Nissan

Almera 2002 -
Altima 2007 -
Cabstar 2007 -
Cube 2003 -
Cube 2009 -
Elgrand 2002 -
Evalia 2011 -
Grand Livina 2008 -
Juke 2010 -
Leaf 2011 -
Micra 2003 -
Micra 2011 -
Murano 2004 -
Murano 2009 -
Navara 2005 -
Navara (D23) 2014 -
Note 2006 -
Note 2013 -
NV200 2010 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

NV300 2014 -
NV400 2010 -
Pathfinder 2005 -
Pathfinder 2012 -
Pixo 2009 -
Primastar 2003 -
Primastar 2006 -
Primastar 2010 -
Primastar 2014 -
Primera 2002 -
Pulsar (C13) 2013 -
Qashqai 2007 -
Qashqai 2013 -
Rogue 2008 -
Sentra 2008 -
Skyline 2003 -
Tiida 2008 -
X-Trail 2004 -
X-Trail 2007 -
X-Trail 2014 -

Peugeot

1007 2004 -
108 2014 -
2008 2013 -
206 2001 -
206+ 2009 -
207 2006 -
208 2012 -
3008 2009 -
301 2013 -
307 2005 -
308 2007 -
308 2013 -
4007 2007 -
407 2001 -
407 2004 -
5008 2009 -
508 2011 -
607 2005 -
807 2002 -
Bipper 2007 -
Boxer (Euro 4) 2006 -
Boxer (Euro 5) 2010 -
Boxer (Euro 4) 2012 -
Boxer 2014 -
Expert 2004 -
Expert 2007 -
iOn 2010 -
Partner 2003 -
Partner 2008 -
RCZ 2010 -

Porsche

911 2004 -
Boxster 2000 -
Boxster 2004 -
Cayenne 2003 -
Cayenne 2010 -
Cayman 2005 -
Panamera 2009 -

Renault

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Captur 2013 -
Clio 2005 -
Clio 2009 -
Clio 2012 -
Espace 2002 -
Espace 2006 -
Espace 2015 -
Fluence 2010 -
Grand Scenic 2009 -
Kadjar 2015 -
Kangoo 2003 -
Kangoo 2008 -
Kangoo 2013 -
Koleos 2008 -
Laguna 2005 -
Laguna 2007 -
Master 2003 -
Master 2010 -
Megane 2002 -
Megane 2009 -
Modus 2004 -
Scenic 2003 -
Scenic 2009 -
Talisman 2015 -
Trafic 2001 -
Trafic 2006 -
Trafic 2010 -
Trafic 2014 -
Twingo 2007 -
Twingo 2014 -
Wind 2010 -
Zoe 2013 -

Rolls Royce

Wraith 2014 -

Saab

93 2002 -
93 2006 -
95 2006 -
95 2010 -
97 2006 -

Scania

480 2004 -
R570 2004 -

Seat

Alhambra 2000 -
Alhambra (7N) 2010 -
Altea 2004 -
Altea 2009 -
Cordoba 2003 -
Exeo (3R5/3R9) 2009 -
Ibiza (6L) 2002 -
Ibiza (6J) 2008 -
Leon (1P) 2005 -
Leon (5F) 2012 -
Mii 2011 -
Toledo (5P) 2004 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Skoda

Citigo 2012 -
Fabia 2007 -
Fabia 2010 -
Kodiaq 2016 -
Octavia (1Z) 2004 -
Octavia (5E) 2013 -
Rapid 2013 -
Roomster 2006 -
Roomster 2011 -
Superb (3T) 2008 -
Superb (3V) 2015 -
Yeti (5L) 2009 -

Smart

ForFour 2004 -
ForTwo 2007 -

Ssangyong

Actyon 2012 -
Korando 2010 -
Rexton 2006 -
Rodius 2005 -
Rodius 2014 -
Turismo 2014 -

Subaru

Forester 2008 -
Forester 2013 -
Impreza 2007 -
Legacy 2004 -
Legacy 2009 -
Outback 2003 -
Outback 2009 -
XV 2012 -

Suzuki

Alto 2009 -
Escudo 2015 -
Grand Vitara 2006 -
Splash 2009 -
Swift 2005 -
Swift 2010 -
Vitara 2015 -
X4 2006 -

Tesla

S 2013 -

Toyota

Auris 2007 -
Auris 2010 -
Auris 2012 -
Avensis 2009 -
Aygo 2014 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

BB 2007 -
Camry 2006 -
C-HR 2017 -
Corolla 2004 -
Corolla 2007 -
Dyna 2002 -
Estima 2006 -
Fortuner 2005 -
GT86 2012 -
HiAce 2005 -
HiLux 2015 -
iQ 2008 -
Land Cruiser 2007 -
Land Cruiser 2009 -
Land Cruiser 2016 -
Prius 2009 -
Prius 2012 -
Prius 2016 -
Prius 4 2017 -
Proace 2013 -
Rav 4 2006 -
Rav 4 2013 -
Tundra 2007 -
Urban Cruiser 2009 -
Verso 2008 -
Yaris 2006 -
Yaris 2011 -

Vauxhall

Adam 2013 -
Agila 2008 -
Ampera 2011 -
Antara 2007 -
Astra (H) 2004 -
Astra (H) 2007 -
Astra (J) 2009 -
Astra (K) 2016 -
Combo 2002 -
Combo 2004 -
Combo 2011 -
Corsa 2001 -
Corsa 2004 -
Corsa 2006 -
Corsa 2012 -
Insignia 2008 -
Insignia 2013 -
Meriva (A) 2004 -
Meriva (B) 2010 -
Movano 2003 -
Movano 2010 -
Signum 2003 -
Tigra 2005 -
Vectra 2004 -
Vivaro 2003 -
Vivaro 2006 -
Vivaro 2010 -
Vivaro 2014 -
Zafira (B) 2005 -
Zafira (C) 2011 -

Volkswagen

Amarok 2011 -
Beetle 2004 -
Beetle (A5) 2012 -
Caddy (2K) 2004 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

Caddy (2K) 2016 -
Caravelle 2004 -
Crafter 2006 -
Crafter 2014 -
Eos 2006 -
Golf Plus 2004 -
Golf Plus 2008 -
Golf V (1K) 2004 -
Golf VI (5K) 2008 -
Golf VII (5G) 2012 -
Jetta (1K5) 2005 -
Jetta (5C6) 2012 -
Passat (3BG) 2002 -
Passat (3C) 2005 -
Passat 2010 -
Passat (3G) 2015 -
Polo 2002 -
Polo (9N) 2005 -
Polo (6R/6C) 2009 -
Routan 2009 -
Scirocco 2008 -
Sharan (7N) 2010 -
Tiguan 2007 -
Tiguan 2016 -
Touareg 2003 -
Touareg 2010 -
Touran (1T) 2003 -
Transporter 2003 -
Transporter (T5) 2009 -
Transporter (T6) 2015 -
Up 2012 -

Volvo

C30 2007 -
C30 2010 -
C70 2006 -
C70 2010 -
FH 2012 -
FM12 2002 -
S40 2004 -
S40 2007 -
S40 2010 -
S60 2004 -
S60 2010 -
S80 2002 -
S80 2006 -
S80 2009 -
S80 2011 -
V40 2012 -
V50 2004 -
V50 2007 -
V50 2010 -
V60 2010 -
V60 2013 -
V70 2004 -
V70 2007 -
V70 2009 -
V70 2011 -
V70 2013 -
XC60 2008 -
XC60 2010 -
XC60 2013 -
XC70 2004 -
XC70 2007 -
XC70 2009 -
XC70 2011 -
XC70 2013 -

Paweł Drzewiecki PL, ENG
pawel.drzewiecki@eurotach.pl +48 501 326 326
Petar Simić PL, ENG
petar@eurotach.pl +48 508 109 229
Maciej Lipka PL, ENG
maciej.lipka@eurotach.pl + 48 501 326 023

XC90 2003 -
XC90 2006 -
XC90 2014 -