



INFORMACJA SERWISOWA SIL 26_003

Odbiorcy :	Serwis tachografów
Data publikacji :	10 lipca 2026
Produkt :	SE5000 Smart2
Temat :	Wytyczne dotyczące oceny podpisu cyfrowego błędów i zdarzeń w tachografie SE5000 Smart2 – OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA TACHOGRAFU

Tachograf SE5000 Smart 2 — Obowiązkowa aktualizacja oprogramowania

Dotychczasowe wytyczne firmy Stoneridge, które jedynie zalecały aktualizację tachografów do wersji SWID 2424 lub nowszej, zostały uznane przez właściwe organy za niewystarczający środek do usunięcia luki w zabezpieczeniach.

Dlatego - **obowiązkowa aktualizacja oprogramowania** została potwierdzona jako właściwy środek zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia (UE) 165/2014. Komisja Europejska planuje opublikować wersje oprogramowania, których dotyczy problem, na stronie internetowej Joint Resorach Centre (JRC). Organy kontrolne mogą tam weryfikować zgodność wersji.

W związku z tym **warsztaty powinny zmienić procedury okresowych kontroli**, aby zapewnić zgodność z tym wymogiem aktualizacji oprogramowania w poniższy sposób.

Następujące numery homologacji typu tachografu SE5000-8.1 **muszą zostać zaktualizowane** najpóźniej podczas następnego przeglądu okresowego przeprowadzanego **od 1 września 2026 r.:**

Revision	Reference	SWID
B	e5*165/2014*980/2023*0002*08	1214
C	e5*165/2014*980/2023*0002*09	1214
D	e5*165/2014*980/2023*0002*10	1619
E	e5*165/2014*980/2023*0002*11	1619

Aktualizację należy przeprowadzić zgodnie z ustaloną standardową procedurą aktualizacji oprogramowania (SIL25_007).

Aby wykonać przegląd okresowy od 1 września 2026 r., **tachograf musi posiadać następujące numery homologacji typu lub nowsze:**

Revision	Type approval reference	SWID
F	e5*165/2014*980/2023*0002*12	2424
G	e5*165/2014*980/2023*0002*13	2525
H	e5*165/2014*980/2023*0002*14	2424,2525
I	e5*165/2014*980/2023*0002*15	2626